

Paquete de servicio para Janome D10K V2.0 SP1

Fecha: 14.3.05

Este archivo contiene unas cuantas notas de última hora acerca del paquete de servicio del software de Janome D10K V2.0 SP1. Para consultar otros consejos e información adicional, lea el Manual en línea (disponible desde el menú Ayuda) y las Notas de entrega. Este mismo paquete está disponible como archivo individual ejecutable autoextraíble y sólo se puede aplicar a Janome D10K V2.0E.

Mejoras en Janome D10K V2.0 SP1

Hacer clic para hacer límites con color 'actual'

En la entrega anterior, la herramienta Hacer clic para hacer límites hacía coincidir el área de color donde pinchaba el usuario con el color de hilo de paleta más cercano, tal como Hacer clic para coser. La herramienta Hacer clic para hacer límites usa ahora el color seleccionado actualmente al crear objetos de bordado.

Retocar imagen con Paint Shop Pro 9

Con este paquete de servicio, usted puede ahora editar imágenes con Paint Shop Pro 9 instalado usando el comando Retocar imagen.

Redibujar lento en Win XP

En la entrega previa, Redibujar lento parecía pararse y luego reanudar a mitad de proceso cuando se usaba con Win XP. Este problema ha quedado rectificado.

Abrir diseños con Win XP SP2 y Win 2000 SP4

En la entrega previa, el software se paraba al abrir un diseño o al insertar una imagen. El problema se había reproducido en Win XP SP2 y Win 2000 SP4. Ya está rectificado.

Errores de 'SmartHeap' con Win XP SP2

En la entrega previa, el software mostraba a veces errores de 'SmartHeap' al iniciar tras instalar Win XP SP2. Este problema ha quedado rectificado.

Violaciones de acceso al abrir

En la entrega previa, a veces se producían violaciones de acceso al arrancar el software y abrir diseños. El problema se ha reproducido en los sistemas operativos Windows XP SP2, 98SE y ME. Ya ha sido rectificado.

'No se puede abrir Divisiones de Programa' al abrir

En la entrega previa, a veces aparecía el mensaje 'No se puede abrir Divisiones de Programa' al arrancar el software y abrir diseños. El problema se ha reproducido en los sistemas operativos Windows XP SP2, 98SE y ME. Ya ha sido rectificado.

Instalación del Paquete de servicio Janome D10K

Este paquete de servicio está disponible como archivo individual ejecutable autoextraíble y sólo se puede aplicar a Janome D10K V2.0E. El programa de instalación del Paquete de servicio funciona tanto para la distribución por Internet como por CD, y realiza lo siguiente:

1. Busca el producto V2.0E instalado actualmente. Si la instalación no puede encontrar V2.0E del software, le indicará que busque su ubicación.
2. Aplica el Paquete de servicio al producto V2.0E detectado:
 - a) reemplazando los archivos de su instalación V2.0E existente con archivos incluidos en el Paquete de servicio.

b) añadiendo archivos nuevos incluidos en el Paquete de servicio a la instalación existente V2.0E.

Nota: Una vez instalada, la versión de su software será Janome D10K V2.0F. Esta información puede obtenerse desde el menú Ayuda > Acerca de...

Soluciones a problemas en Janome D10K

Si le surge un problema, consulte estas fuentes para recabar ayuda:

- Manual de usuario de Janome D10K - seleccione Ayuda > Manual en línea (o la versión impresa)
- Ayuda en línea de Janome D10K - seleccione Ayuda > Temas de ayuda
- Ayuda en línea de Windows - seleccione Inicio > Ayuda
- Manual de Windows
- La documentación suministrada con su hardware.

Obtener ayuda

Si no puede solucionar un problema, debe contactar con el vendedor. Antes de recabar su ayuda, compruebe que el PC cumple con los requisitos de sistema, y compruebe las secciones sobre mensajes del dispositivo de seguridad y Problemas generales en el capítulo de Problemas de funcionamiento del Manual en línea.

Copyright

Derechos de autor (Copyright ©) 1997-2005 de Wilcom International Pty Ltd. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación o el software que le acompaña puede ser copiada o distribuida, transmitida, transcrita, almacenada en sistemas de recuperación o traducida a cualquier lenguaje humano o de informática, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otra clase o revelado a terceras partes sin el permiso expreso por escrito de:

Wilcom International Pty Ltd. (A.B.N. 43 001 971 919)
146-156 Wyndham Street, Alexandria (Sydney)
New South Wales, 2015, Australia
PO Box 581, Alexandria, 1435
Phone: +61 2 9578 5100
Fax: +61 2 9578 5108
Email: wilcom@wilcom.com.au
Web: <http://www.wilcom.com.au>

La parte del Stitch Processor (Procesador de Puntada) de este producto está cubierta por las siguientes patentes:

Patente de EE.UU. Número 4,821,662
Patente Europea Número 0221163
Patente Japonesa Número 2029491