


JANOME

ミシンのトリセツ


上糸かけの順番

上糸かけはマジで重要じゃ!




上糸かけの注意点


上糸をかける前に!



上糸をかける時に!




1 下糸の巻き方




巻き方が不均等だと、うまくぬえない原因になります。

4 下糸の引き上げ


1 おさえレバーをあげ、上糸を左手で持ちながら、はずみ車を右手で手前に回します。



2 針が一度下がり上がってきたら、上糸を上方向にゆっくり引きます。下糸が輪になって上がってくるので引き上げます。




3 上糸と下糸をおさえの下に通し、向こう側へ10cmほど引き出してそろえておきます。




2 下糸のセツト

1 角板を手前に引いて開け、糸を「P」の形にしてボビンを入れます。



2 でかけた糸を引きながら、左側のみぞを通して糸を引き出します。



針元の名前

